



## クリアデスクマット 取扱説明書 BDM-1000/BDM-1200/BDM-1400

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はデスクマットとして使用されることを目的としています。それ以外の用途で使用しないでください。

### FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

### ■ 品質表示

型番	BDM-1000	BDM-1200	BDM-1400
寸法	クリアマット：99×59cm 黒マット：98.5×58.5cm	クリアマット：119×54cm 黒マット：118.5×53.5cm	クリアマット：137×69cm 黒マット：136×68.5cm
マットの厚み	クリアマット：2mm / 黒マット：1mm		
材質	ポリ塩化ビニル		
耐熱温度	50℃		
原産国	中国		

※製品の特性上、表示サイズと若干の差が出る場合があります。


### ■ ご使用上の注意

- ご使用になる前に、製品に不具合がないかご確認ください。万が一不具合があった場合は直ちに使用を中止してください。
- 製品は平らな場所に設置してください。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 本製品を同じ場所に長時間設置し続けしないでください。設置場所の材質によっては、貼りつき、跡がついたりするおそれがあります。
- デスクにモニターアーム等のクランプ製品を取り付ける場合は、本製品ごとクランプで挟まないでください。本製品が変形するおそれや、クランプ製品がしっかりと固定できないおそれがあります。
- 本製品の間に挟むアイテムは、定期的に取り出したり場所を移動させたりしてください。素材の性質上、透明マットに挟んだアイテムがマットに貼りついたり、色が移ったりするおそれがあります。
- ポリ塩化ビニルの耐熱温度は50℃です。本製品の上に湯呑や食器類、パソコンなどの熱いものを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースターやマット等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 本製品に物を載せたまま移動させないでください。載せている物が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や変色、カビなどが発生するおそれがあります。
  - 直射日光にさらされる場所
  - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
  - 高温多湿な場所
- 製品は丸めた状態で梱包されています。開梱時は巻くせがありますが、数日～数週間使用することで、巻くせは自然と解消されます。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。 Copyright 2024 BE-S CO., LTD. All rights reserved

### ◆本製品はハサミでカットできます。

設置するデスクの形状やモニターアームの設置箇所に合わせてカットしてご使用ください。




デスク形状に合わせてカット

モニターアーム基部の形状に合わせてカット

### ◆本製品に挟むアイテムは定期的に移場所を移動してください。

素材の性質上、挟んだアイテムがマットに貼りついたり、色が移ったりするおそれがあります。定期的に移場所の場所を移動させてください。



### ■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

#### 【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 表面に指紋などの汚れがついた場合は、柔らかい布（メガネ拭きなど）で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やカビの原因となります。